



ALLEGATO 2

RILIEVO FOTOGRAFICO DEL PONTILE FRANGIFLUTTO ESISTENTE

**FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PONTILE FRANGIFLUTTO GALLEGGIANTE PRESSO IL
PENNELLO BONARIA, BACINO DI LEVANTE, PORTO STORICO DI CAGLIARI**

CUP B21H20000030005 – CIG 88997008C4



Figura 1 - Individuazione planimetrica del pennello Bonaria




Figura 2 - Pontile frangiflutto esistente installato presso il pennello Bonaria



Figura 3 – Stato attuale pontile esistente



Figura 4 – Stato attuale pontile esistente



Figura 5 – Stato attuale pontile esistente – piano di calpestio



Figura 6 – Stato attuale pontile esistente – dettaglio elementi accostati




Figura 7 – Stato attuale pontile esistente – piano di calpestio



Figura 8 – Stato attuale pontile esistente – dettaglio elementi accostati



Figura 9 – Stato attuale pontile esistente – dettaglio elementi accostati



Figura 10 – Stato attuale pontile esistente – dettaglio elementi accostati



Figura 11 – Stato attuale pontile esistente – dettaglio elementi accostati



Figura 12 – Stato dei luoghi