

# FABBISOGNO

n. 4/UTP/VEF.CORR.

AL SERVIZIO ACQUISTI

DATA

02/03/2018

COMMESSA O REPARTO

## Richiesta

CONSEGNA

COMMESSA O REPARTO

Descrizione dei materiali	Unità di misura	Esistenza	Quantità occorrente
INTERVENTO MANUTENTIVO			
AUTO DI SERVIZIO BMW SERIE 5 (E5558R*)	1	€ 378,16	
CIG ZB7239E776			

Osservazioni

## Riservato al servizio acquisti

AFFIDAMENTO DIRETTO A CENTRO ASSISTENZA  
AUTORIZZATO BMW PER MANUTENZIONE IMPIANTI  
FRENANTE E SOSTITUZIONE PARTI INTERNE ELUCI

V. DIREZIONE

SERVIZIO ACQUISTI

RICHIEDENTE

