



Porto Commerciale Isola Bianca
Interventi di livellamento dei fondali in somma urgenza
(art. 140 del Dlgs n. 36 del 31 marzo 2023)

ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il sottoscritto Geom. Mauro Orecchioni, funzionario in servizio presso la Direzione Tecnica Nord dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, nominato Responsabile Unico del Procedimento con Ordine di Servizio del Dirigente della DTN n. 13 del 17 aprile 2023, per l'esecuzione delle opere in argomento e aventi carattere di somma urgenza;

Vista la nota acquisita agli atti al prot. 7554 del 29 marzo 2023, trasmessa dalla Capitaneria di Porto, con la quale si chiede un intervento di ripristino delle quote di fondale degli ormeggi siti alla darsena dei moli 3 e 4, nello specchio acqueo in ingresso al molo n. 1 e al molo Bonaria nel porto Isola Bianca, e che detta richiesta è motivata dall'esigenza di garantire adeguati livelli di sicurezza durante le manovre di ormeggio nell'ambito portuale;

Preso atto che quanto sopra rappresentato è stato ampliamento segnalato dal locale Corpo Piloti e dall'Autorità marittima, la quale ha richiesto un intervento urgente di manutenzione dei fondali nei siti sopra richiamati;

Richiamato l'Ordine di Servizio del Dirigente della DTN n. 13/2023 che incarica lo scrivente di procedere all'affidamento dei lavori necessari al ripristino delle quote di fondale mediante un livellamento dello stesso, e che dette opere assumono carattere di somma urgenza;

Ritenuto che le procedure ordinarie per l'individuazione di un operatore economico per l'esecuzione delle opere, richiederebbero tempi non compatibili con l'esigenza di garantire un adeguato livello di sicurezza delle aree, anche in considerazione dell'imminente intensificarsi del traffico portuale;

Evidenziato che risulta improcrastinabile la necessità di effettuare specifici rilievi batimetrici nelle aree sopra menzionate, per avere un quadro dettagliato del sedime accumulatosi, per una successiva messa in sicurezza delle aree mediante un livellamento del fondale con sorbona, benna mordente o qualsiasi altro mezzo consentito dalla normativa vigente e utilizzabile in ambito portuale;



Richiamato il verbale di somma urgenza, agli atti al prot. 9351 del 18 aprile 2023;

Visto l'art. 140 del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023;

ORDINA

Alla Società CDS Marine S.r.l. con sede legale in Golfo Aranci, via G. Carducci 9, P.IVA 02837450903 l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

- Immediata esecuzione di specifiche indagini e rilievi batimetrici nella darsena dei moli 3 e 4, nello specchio acqueo in ingresso al molo n. 1 e al molo Bonaria nel porto Isola Bianca secondo gli standard IHO dettati dall'istituto Idrografico della Marina Militare;
- Redazione di un cronoprogramma dettagliato e basato sull'evidenza dei rilievi effettuati, per l'esecuzione delle opere di livellamento dei fondali nei siti sopra richiamati;
- Predisposizione di un piano di monitoraggio per il controllo della torbidità e l'approntamento di tutti i presidi necessari all'esecuzione delle opere in argomento;
- Esecuzione della manutenzione dei fondali in ambito portuale nei siti sopra richiamati, con priorità alla darsena dei moli 3 e 4, mediante il livellamento del sedime rilevato, il quale sarà collocato in aree adiacenti e aventi una quota idonea;
- Approntare un sistema di contenimento della torbidità in fase di esecuzione delle opere, mediante l'utilizzo di panne anti-torbidità e/o bubble wall.
- Di dotarsi di tutte le autorizzazioni e nulla osta necessari dall'Autorità marittima e dagli enti competenti per l'esecuzione delle opere;
- Di effettuare quanto ritenuto indispensabile per evitare l'interruzione dell'attività istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale e per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

II RUP

Geom. Mauro Orecchioni