

PRODOTTO  
BRAND

**BUONO  
DI ACQUISTO** n. TEC 205/21

Data 21/10/2021

Per la Ditta **ENGIE SPA**

Numero e data del presente buono devono essere richiamati in ogni comunicazione e nella fattura

	Quantità	Prezzo €
Riparazione presso assistenza AKC del regolatore di flusso modello GPI 357AFS matricola 30589 dell'illuminazione del Nolo Rinfux al Porto Canale.		
Necessaria la sostituzione di n.6 schede inverter, scheda PC e display e sostituzione di tutte le ventole		
a corpo €		3.569,80
IVA esclusa art. 9.6 DPR 633/77		
Prezzo congruo già scatureto del 25,713% Nolo di poro. I pezzi sostituiti hanno la garanzia di 1 anno		
Preventivo prot n. 23025/21 del 21/10/2021		

Condizioni e avvertenze

CIG: Z6C342C2BE

Servizio o lavoro interessato

Servizio acquisti

Firma

*[Handwritten signature]*