

BUONO
DI ACQUISTO n. TEC 204/21

Data 26/10/2021

Per la Ditta **ENGIE SPA**

Numero e data del presente buono devono essere richiamati in ogni comunicazione e nella fattura

	Quantità	Prezzo €
Riparazione presso assistenza DIC del regolatore di flusso modello GPI S47 HFS matricole 30588 dell'illuminazione del Molo Rinfuse al Porto Canale. Necessarie la sostituzione di n. 6 schede inverter, schermo pc e display e sostituzione di tutte le ventole. a corpo € 3007,20 IVA esclusa art. 9.6 DPR 633/72 Prezzo congruo già scontato del 25,713% rilascio di gara. I pezzi sostituiti hanno la garanzia di 1 anno Preventivo prob. M. 23025/21 del 26/10/2021		

Condizioni e avvertenze

CIG: ZF3342B6B2

Servizio o lavoro interessato

Servizio acquisti

Firma



6440 (r)