

BUONO  
DI ACQUISTO n. 700 43/20

Data 08 | 03 | 20 | 21

Per la Ditta DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY

Numero e data del presente buono devono essere richiamati in ogni comunicazione e nella fattura

	Quantità	Prezzo €
Intervento di manutenzione della pompa di calore R410A installata presso gli Uffici del Molo Dogana - 1) sostituzione con fornitura e posa di scheda elettronica inverter peresta' 2) rilievo di determinazione dei parametri di funzionamento a mezzo di service checker; 3) mese in servizio -		<u>€ 610,00 + IVA</u>
CIG. <u>ZDB308EE3F</u>		

Condizioni e avvertenze offerta del 23/02/2021