



**Oggetto:** Manutenzione straordinaria, pulizia, raccolta e smaltimento dei rifiuti pericolosi presenti nella canale di smaltimento delle acque meteoriche dei piazzali adiacenti alla banchina commerciale, inclusa la raccolta e smaltimento delle alghe accumulate nella banchina commerciale del Porto di Portovesme.

- *Avvio procedura ex art. 50 comma 1 lett. "a" del D.Lgs 36/2023* -

**Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna, Prof. Avv. Massimo Deiana:**

nominato con D.M. n. 284 del 14 luglio 2021

**VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.lgs. 04/08/2016 n.169 "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;

**VISTA** la delibera del Comitato di Gestione di quest'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, n. 15 del 30.09.2021, con la quale è stato nominato quale Segretario Generale di quest'Ente: l'Avv. Natale Ditel;

**APPURATO** il ritrovamento sul fondo delle esistenti canale per lo smaltimento delle acque meteoriche della banchina commerciale, del Porto di Portovesme, di rifiuti pericolosi, per i quali questa Autorità ha dovuto provvedere alla pulizia completa delle medesime;

**CONSIDERATO** che nelle riunioni intercorse con la Provincia del Sud Sardegna in merito ai suddetti ritrovamenti è emersa l'esigenza di provvedere anche alla pulizia delle canale che insistono sul piazzale antistante l'ingresso alla banchina, su cui transitano i mezzi pesanti adibiti al trasporto delle rinfuse verso gli stabilimenti dell'area industriale;

**ATTESO** che la suddetta pulizia è anche propedeutica all'ottenimento dell'autorizzazione per l'installazione di un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e del conseguente scarico a mare, come previsto dalla normativa vigente;

**CONSIDERATO** inoltre, che a seguito di un sopralluogo si è riscontrato che in svariate aree della banchina, soprattutto nella viabilità che conduce ai fari di segnalazione della diga foranea nord, si sono accumulate delle alghe marine provenienti dall'arenile adiacente, contaminate dalle medesime sostanze presenti in banchina e nelle canale oggetto di pulizia;

**RAVVISATA** per quanto sopra la necessità di provvedere alla raccolta e smaltimento secondo normativa di legge dei materiali inquinanti, oltre alla pulizia delle canale stesse;



- VISTO** il disciplinare tecnico per la pulizia, raccolta e smaltimento dei rifiuti pericolosi presenti nella canale di smaltimento delle acque meteoriche dei piazzali adiacenti alla banchina commerciale, inclusa la raccolta e smaltimento delle alghe accumulate nella banchina commerciale, redatto dall'Ufficio incaricato, per un importo pari a € 21.387,16 oltre € 817,56 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre oneri di legge;
- VISTO** l'art. 50 comma 1, lett. "a" del D.lgs. 36/2023, che prevede che le Stazioni Appaltanti procedano all'affidamento diretto di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza previa consultazione di più operatori economici;
- RAVVISATA** comunque l'opportunità di procedere mediante richiesta preventivi ad almeno n.3 operatori economici iscritti all'Albo Fornitori dell'Ente;
- VISTI** gli articoli 8 e 12 della Legge n.84/94;

### **DECRETA**

- di approvare il Disciplinare Tecnico per la Manutenzione straordinaria, pulizia, raccolta e smaltimento dei rifiuti pericolosi presenti nella canale di smaltimento delle acque meteoriche dei piazzali adiacenti alla banchina commerciale, inclusa la raccolta e smaltimento delle alghe accumulate nella banchina commerciale del Porto di Portovesme;
- di affidare i succitati lavori, invitando a presentare offerta ad almeno n.3 operatori economici iscritti nell'albo fornitori dell'ente, col criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. "a", del D.lgs. 36/2023.

La relativa spesa, stimata in € 21.387,16 oltre € 817,56 di oneri per la sicurezza, + IVA (22%) per complessivi € 27.089.76 inclusa IVA, graverà sul Capitolo U121/40 del Bilancio di previsione 2024.

#### **II RUP**

Per. Ind. Damiano Delussu

#### **Il Dirigente dell'area Tecnica**

Ing. Sergio Murgia

#### **Per la copertura finanziaria**

##### **Il Dirigente dell'Area**

##### **Amministrativa**

Dott.ssa M. Valeria Serra

#### **Il Segretario Generale**

Avv. Natale Ditel

#### **II PRESIDENTE**

Prof. Massimo Deiana