



<b>BUONO D'ORDINE Nr.</b>		<b>12</b>		<b>D.O.I.</b>			
<b>DETERMINA DIRIGENZIALE SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO</b>							
<b>DIREZIONE</b>		<b>DOI</b>		<b>LUOGO</b>		<b>CAGLIARI</b>	
				<b>DATA</b>		<b>27/07/2021</b>	
<b>A cura del RUP richiedente</b>	<b>DESCRIZIONE:</b>					<b>PREVENTIVO</b>	
	Messa in sicurezza caditoia su radice Molo Sabauda, fornitura e posa nuovo telaio e adattamento caditoia esistente					Prot. N° <b>Prot. 16369/21</b>	
						ANNO <b>2021</b>	
						IMPORTO <b>1.800,00 €</b>	
						A corpo	
	<b>MOTIVAZIONE:</b>		<b>MESSA IN SICUREZZA</b>				
	RUP: <b>Geom. Edoardo Rossi</b>			Addetto:		<b>D.L. Per. Ind. Damiano Delussu</b>	
	CIG <b>ZAE32A508D</b>			CUP <b>0</b>			
	Tipologia procedura:			<b>AFFIDAMENTO DIRETTO</b>			
	<b>Documentazione agli atti dell'Ufficio:</b>						
	Fornitore Qualificato MEPA			Fornitore iscritto all'Albo		<b>SI</b>	
	<b>Requisiti</b>						
	FORNITORE:			<b>Ditta Ignazio Locci</b>			
	P. IVA:			<b>02232950929</b>			
	Scelta ("x")		<input checked="" type="checkbox"/> <b>Prontamente disponibile</b>		<input type="checkbox"/> <b>0</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>Prezzo congruo</b>
FIRMA del RUP* / Coordinatore Lavori			FIRMA				
<b>Per la copertura finanziaria</b>	Si attesta la disponibilità sul <b>capitolo</b> risultante alla data odierna						
	Importo <b>€ 1.800,00</b>		Impegno n.			Capitolo <b>U121/30</b>	
	Sub impegno			Commessa N.			
	IVA <b>SI</b>		<b>22%</b>		<b>10%</b>		<b>4%</b>
	IVA <b>NO</b>		N.I. art. 9, comma 1, punto n. 6 del D.P.R. 633/72				
<b>Il Funzionario Area Amm.va</b> <i>(per la copertura finanziaria)</i>							
FIRMA							
<b>A cura del Dirigente</b>	Verificata la regolarità della procedura di affidamento e richiamata la relativa motivazione si autorizza quanto in oggetto per l'importo di					<b>1.800,00 €</b>	
	Il Dirigente della <b>DOI</b>					FIRMA	