



Porto di Olbia - Isola Bianca e Cocciani “Verifica e ripristino attrezzature portuali”.
Intervento di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal
D.Lgs.56/2017”

ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

(art. 163 del D.Lgs. 50 del 18 Aprile 2016)

L’anno 2018 il giorno 19 del mese di gennaio, il sottoscritto Ing. Alessandro Meloni in qualità Dirigente dell’Area tecnica:

Considerate le estreme condizioni meteo marine verificatesi nelle ultime settimane e che ancora permangono con un livello di criticità consistente;

Dato atto che è necessario:

- verificare l’integrità e il corretto funzionamento di alcune attrezzature installate nei porti di Olbia (Isola Bianca e Cocciani) tra cui n.2 boe e i relativi segnali luminosi,
- predisporre le lavorazioni tali da garantire, in particolari condizioni meteo marine, l’installazione di n. 4 pali luminosi ricaricabili che verranno posizionati all’occorrenza dagli operatori portuali, al fine di garantire la sicurezza della navigazione.
- sistemare la segnaletica stradale verticale danneggiata dalle forti raffiche di vento delle ultime settimane

Considerato inoltre che le procedure ordinarie per l’individuazione di un contraente richiedono tempi non compatibili con la sicurezza delle aree,

Evidenziato che risulta improcrastinabile la necessità di effettuare le verifiche delle attrezzature portuali predette, mediante la procedura di Somma Urgenza in base all’ art. 163 del D.Lgs. 50 del 18 Aprile 2016;

Visto il verbale di somma urgenza, agli atti al prot. 1179 del 22.01.2018

Visto l’art. 163 del D.Lgs. 50 del 18 Aprile 2016;

ORDINA



Alla ditta **Dilamar S.r.l.**, con sede in Olbia, via Acquedotto Romano, 21, partita iva 02398470902
l'esecuzione immediata della verifica e posizionamento delle attrezzature citate in premessa,
subacquea, al fine di garantire la sicurezza della navigazione

Il Dirigente Area Tecnica
Ing. Alessandro Meloni

(Documento firmato in originale)